

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Maslak Şubesi
Atatürk Oto Sanayi Sitesi 2. Kısım 12. Sokak No: 441-442 Maslak /
İstanbul maslak3401@dexpert.com.tr 0212 709 96 02 SARIYER İSTANBUL

Rapor Tarihi: 17.04.2025 15:57 Bayi No: 3401 Sayfa: 1/9
Rapor No: 34-01-1362357 Araç Giriş Tarihi: 17.04.2025 15:13 Araç Çıkış Tarihi: 17.04.2025 15:57
Mersis No: 0309073518100001

İkinci El Araç Raporu



34DIF864

Eksper / İmza

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Maslak Şubesi
Atatürk Oto Sanayi Sitesi 2. Kısım 12. Sokak No: 441-442 Maslak /
İstanbul maslak3401@dexpert.com.tr 0212 709 96 02 SARIYER İSTANBUL

Rapor Tarihi: 17.04.2025 15:57 Bayi No: 3401 Sayfa: 2/9
Rapor No: 34-01-1362357 Araç Giriş Tarihi: 17.04.2025 15:13 Araç Çıkış Tarihi: 17.04.2025 15:57
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	34DIF864	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	64047	Yakıt Cinsi	Hibrit
Şase	NMTBZ3BE20R059538	Motor Gücü	72 kw
Ruhsat Motor No	2ZRW501922	Marka	Toyota
Motor Hacmi	1798cc	Rengi	GRI
Model	Corolla	İlk Tescil Tarihi	06-10-2020
Sonraki Muayene Tar.	11-09-2023	Model Yılı	2020
Sonraki Egzoz Mua. Tar.	11-09-2023	Araç Tipi	Sedan
Ruhsat Sahibi	DENİZ FİLO	Kapı Sayısı	4 Kapı

Donanım Bilgileri

2. Araç Anahtarı	Sunroof - Cam Tavan	Çelik Jant
------------------	---------------------	------------


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Maslak Şubesi
Atatürk Oto Sanayi Sitesi 2. Kısım 12. Sokak No: 441-442 Maslak /
İstanbul maslak3401@dexpert.com.tr 0212 709 96 02 SARIYER İSTANBUL

Rapor Tarihi: 17.04.2025 15:57
Rapor No: 34-01-1362357
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3401
Araç Giriş Tarihi: 17.04.2025 15:13

Sayfa: 3/9
Araç Çıkış Tarihi: 17.04.2025 15:57

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Maslak Şubesi
Atatürk Oto Sanayi Sitesi 2. Kısım 12. Sokak No: 441-442 Maslak /
İstanbul maslak3401@dexpert.com.tr 0212 709 96 02 SARIYER İSTANBUL

Rapor Tarihi: 17.04.2025 15:57 Bayi No: 3401 Sayfa: 4/9
Rapor No: 34-01-1362357 Araç Giriş Tarihi: 17.04.2025 15:13 Araç Çıkış Tarihi: 17.04.2025 15:57
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
3 m/km	1 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	180	187	3
2. Aks	200	212	5
El Freni	300	284	5

Verimlilik

88

Sapma yüzdelikleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/45/R17	91W	4 mm	Yazlık
Sol Arka	225/45/R17	91W	4 mm	Yazlık
Sağ Ön	225/45/R17	91W	4 mm	Yazlık
Sağ Arka	225/45/R17	91W	4 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Maslak Şubesi
Atatürk Oto Sanayi Sitesi 2. Kısım 12. Sokak No: 441-442 Maslak /
İstanbul maslak3401@dexpert.com.tr 0212 709 96 02 SARIYER İSTANBUL

Rapor Tarihi:	17.04.2025 15:57	Bayi No:	3401	Sayfa:	5/9
Rapor No:	34-01-1362357	Araç Giriş Tarihi:	17.04.2025 15:13	Araç Çıkış Tarihi:	17.04.2025 15:57
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş. D-Expert Maslak Şubesi
Atatürk Oto Sanayi Sitesi 2. Kısım 12. Sokak No: 441-442 Maslak /
İstanbul maslak3401@dexpert.com.tr 0212 709 96 02 SARIYER İSTANBUL

Rapor Tarihi: 17.04.2025 15:57
Rapor No: 34-01-1362357
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3401
Araç Giriş Tarihi: 17.04.2025 15:13

Sayfa: 6/9
Araç Çıkış Tarihi: 17.04.2025 15:57



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Maslak Şubesi
Atatürk Oto Sanayi Sitesi 2. Kısım 12. Sokak No: 441-442 Maslak /
İstanbul maslak3401@dexpert.com.tr 0212 709 96 02 SARIYER İSTANBUL

Rapor Tarihi:	17.04.2025 15:57	Bayi No:	3401	Sayfa:	7/9
Rapor No:	34-01-1362357	Araç Giriş Tarihi:	17.04.2025 15:13	Araç Çıkış Tarihi:	17.04.2025 15:57
Mersis No:	0309073518100001				

Vuruk



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik


Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Maslak Şubesi
Atatürk Oto Sanayi Sitesi 2. Kısım 12. Sokak No: 441-442 Maslak /
İstanbul maslak3401@dexpert.com.tr 0212 709 96 02 SARIYER İSTANBUL

Rapor Tarihi: 17.04.2025 15:57 Bayi No: 3401 Sayfa: 8/9
Rapor No: 34-01-1362357 Araç Giriş Tarihi: 17.04.2025 15:13 Araç Çıkış Tarihi: 17.04.2025 15:57
Mersis No: 0309073518100001



Kaporta, Sol Arka Şase > Hasarlı



Kaporta, Sol Arka Şase > Hasarlı



Kaporta, Sağ Arka Şase > Hasarlı



Kaporta, Sağ Arka Şase > Hasarlı



Kaporta, Sağ Arka Şase > Hasarlı



Tampon, arka, Arka tampon > Hasarlı



Tampon, arka, Arka tampon > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Marşbiyel, sağ	Marşbiyel plastiği, sağ - Boyalı
Tavan	Sağ üst frangart - Boyalı
Arka bölüm	Bagaj havuzu - Değişmiş
Arka bölüm	Arka sac/panel - Değişmiş
Tavan	Sol üst frangart - Lokal Boya

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Arka sac panel değişmiş sağ ve sol arka stop saçları işlem ve boyalı. Sağ C direkte boya tozu mevcut. Fren gruplarında aşınmalar mevcut. Lastik yüzeylerinde çatlamlar mevcut.. Sağ ve sol arka şaselerde işlem mevcut. Bagaj işlem ve boyalı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Maslak Şubesi
Atatürk Oto Sanayi Sitesi 2. Kısım 12. Sokak No: 441-442 Maslak /
İstanbul maslak3401@dexpert.com.tr 0212 709 96 02 SARIYER İSTANBUL

Rapor Tarihi:	17.04.2025 15:57	Bayi No:	3401	Sayfa:	9/9
Rapor No:	34-01-1362357	Araç Giriş Tarihi:	17.04.2025 15:13	Araç Çıkış Tarihi:	17.04.2025 15:57
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araçta lastik tamir seti mevcut.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası