

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Maslak Şubesi
Atatürk Oto Sanayi Sitesi 2. Kısım 12. Sokak No: 441-442 Maslak /
İstanbul maslak3401@dexpert.com.tr 0212 709 96 02 SARIYER İSTANBUL

Rapor Tarihi:	17.04.2025 17:18	Bayi No:	3401	Sayfa:	1/10
Rapor No:	34-01-1362510	Araç Giriş Tarihi:	17.04.2025 16:50	Araç Çıkış Tarihi:	17.04.2025 17:18
Mersis No:	0309073518100001				

İkinci El Araç Raporu



34FYS356

Eksper / İmza

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Maslak Şubesi
Atatürk Oto Sanayi Sitesi 2. Kısım 12. Sokak No: 441-442 Maslak /
İstanbul maslak3401@dexpert.com.tr 0212 709 96 02 SARIYER İSTANBUL

Rapor Tarihi: 17.04.2025 17:18 Bayi No: 3401 Sayfa: 2/10
Rapor No: 34-01-1362510 Araç Giriş Tarihi: 17.04.2025 16:50 Araç Çıkış Tarihi: 17.04.2025 17:18
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	34FYS356	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	28085	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WVWZZZAWZPY000859	Motor Gücü	70 kw
Ruhsat Motor No	DLAD45830	Marka	Volkswagen
Motor Hacmi	999cc	Rengi	BEYAZ
Model	Polo	İlk Tescil Tarihi	09-11-2022
Sonraki Muayene Tar.	04-08-2025	Model Yılı	2022
Sonraki Egzoz Mua. Tar.	04-08-2025	Araç Tipi	Hatchback
Ruhsat Sahibi	DENİZ FİLO	Kapı Sayısı	5 Kapı


Donanım Bilgileri

2. Araç Anahtarı	Xenon - Led Far	Çelik Jant
------------------	-----------------	------------

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Maslak Şubesi
Atatürk Oto Sanayi Sitesi 2. Kısım 12. Sokak No: 441-442 Maslak /
İstanbul maslak3401@dexpert.com.tr 0212 709 96 02 SARIYER İSTANBUL

Rapor Tarihi:	17.04.2025 17:18	Bayi No:	3401	Sayfa:	3/10
Rapor No:	34-01-1362510	Araç Giriş Tarihi:	17.04.2025 16:50	Araç Çıkış Tarihi:	17.04.2025 17:18
Mersis No:	0309073518100001				

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı B/2: Lokal Boyalı D: Değişmiş
*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Maslak Şubesi
Atatürk Oto Sanayi Sitesi 2. Kısım 12. Sokak No: 441-442 Maslak /
İstanbul maslak3401@dexpert.com.tr 0212 709 96 02 SARIYER İSTANBUL

Rapor Tarihi: 17.04.2025 17:18 Bayi No: 3401 Sayfa: 4/10
Rapor No: 34-01-1362510 Araç Giriş Tarihi: 17.04.2025 16:50 Araç Çıkış Tarihi: 17.04.2025 17:18
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0 m/km	0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	170	180	5.5
2. Aks	200	195	2.5
El Freni	211	190	10

Verimlilik

-

Sapma yüzdelikleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	185/65/R15	88H	5 mm	Yazlık
Sol Arka	185/65/R15	88H	5 mm	Yazlık
Sağ Ön	185/65/R15	88H	5 mm	Yazlık
Sağ Arka	185/65/R15	88H	5 mm	Yazlık



Jant, sağ ön > Çizik



Jant, sağ ön > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Maslak Şubesi
Atatürk Oto Sanayi Sitesi 2. Kısım 12. Sokak No: 441-442 Maslak /
İstanbul maslak3401@dexpert.com.tr 0212 709 96 02 SARIYER İSTANBUL

Rapor Tarihi:	17.04.2025 17:18	Bayi No:	3401	Sayfa:	5/10
Rapor No:	34-01-1362510	Araç Giriş Tarihi:	17.04.2025 16:50	Araç Çıkış Tarihi:	17.04.2025 17:18
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Maslak Şubesi
Atatürk Oto Sanayi Sitesi 2. Kısım 12. Sokak No: 441-442 Maslak /
İstanbul maslak3401@dexpert.com.tr 0212 709 96 02 SARIYER İSTANBUL

Rapor Tarihi: 17.04.2025 17:18
Rapor No: 34-01-1362510
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3401
Araç Giriş Tarihi: 17.04.2025 16:50

Sayfa: 6/10
Araç Çıkış Tarihi: 17.04.2025 17:18



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Maslak Şubesi
Atatürk Oto Sanayi Sitesi 2. Kısım 12. Sokak No: 441-442 Maslak /
İstanbul maslak3401@dexpert.com.tr 0212 709 96 02 SARIYER İSTANBUL

Rapor Tarihi:	17.04.2025 17:18	Bayi No:	3401	Sayfa:	7/10
Rapor No:	34-01-1362510	Araç Giriş Tarihi:	17.04.2025 16:50	Araç Çıkış Tarihi:	17.04.2025 17:18
Mersis No:	0309073518100001				



Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Maslak Şubesi
Atatürk Oto Sanayi Sitesi 2. Kısım 12. Sokak No: 441-442 Maslak /
İstanbul maslak3401@dexpert.com.tr 0212 709 96 02 SARIYER İSTANBUL

Rapor Tarihi: 17.04.2025 17:18
Rapor No: 34-01-1362510
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3401
Araç Giriş Tarihi: 17.04.2025 16:50

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 17.04.2025 17:18



Arka lambalar, Arka lamba camı, sol > Çizik



Arka lambalar, Arka lamba camı, sol > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik

Vuruk



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Ezik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Ezik



Motor kaputu, Motor kaputu > Ezik



Motor kaputu, Motor kaputu > Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Maslak Şubesi
Atatürk Oto Sanayi Sitesi 2. Kısım 12. Sokak No: 441-442 Maslak /
İstanbul maslak3401@dexpert.com.tr 0212 709 96 02 SARIYER İSTANBUL

Rapor Tarihi: 17.04.2025 17:18 Bayi No: 3401 Sayfa: 9/10
Rapor No: 34-01-1362510 Araç Giriş Tarihi: 17.04.2025 16:50 Araç Çıkış Tarihi: 17.04.2025 17:18
Mersis No: 0309073518100001

Diğer



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde
İle Zarar Görmüş



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde
İle Zarar Görmüş



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön >
Küçük Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön >
Küçük Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka >
Yüzeysel Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka >
Yüzeysel Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk,
sol arka > Yüzeysel Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk,
sol arka > Yüzeysel Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Tavan
döşemesi > Yakıcı Madde İle
Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar, Tavan
döşemesi > Yakıcı Madde İle
Zarar Görmüş



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk,
sağ arka > Hasarlı



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk,
sağ arka > Hasarlı



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol >
Hasarlı



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol >
Hasarlı



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol >
Hasarlı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Maslak Şubesi
Atatürk Oto Sanayi Sitesi 2. Kısım 12. Sokak No: 441-442 Maslak /
İstanbul maslak3401@dexpert.com.tr 0212 709 96 02 SARIYER İSTANBUL

Rapor Tarihi:	17.04.2025 17:18	Bayi No:	3401	Sayfa:	10/10
Rapor No:	34-01-1362510	Araç Giriş Tarihi:	17.04.2025 16:50	Araç Çıkış Tarihi:	17.04.2025 17:18
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araçta stepne mevcut.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası