

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Maslak Şubesi
Atatürk Oto Sanayi Sitesi 2. Kısım 12. Sokak No: 441-442 Maslak /
İstanbul maslak3401@dexpert.com.tr 0212 709 96 02 SARIYER İSTANBUL

Rapor Tarihi: 18.04.2025 15:03 Bayi No: 3401 Sayfa: 1/9
Rapor No: 34-01-1363018 Araç Giriş Tarihi: 18.04.2025 14:41 Araç Çıkış Tarihi: 18.04.2025 15:03
Mersis No: 0309073518100001

İkinci El Araç Raporu



34FYS674

Eksper / İmza

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Maslak Şubesi
Atatürk Oto Sanayi Sitesi 2. Kısım 12. Sokak No: 441-442 Maslak /
İstanbul maslak3401@dexpert.com.tr 0212 709 96 02 SARIYER İSTANBUL

Rapor Tarihi: 18.04.2025 15:03 Bayi No: 3401 Sayfa: 2/9
Rapor No: 34-01-1363018 Araç Giriş Tarihi: 18.04.2025 14:41 Araç Çıkış Tarihi: 18.04.2025 15:03
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	34FYS674	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	23755	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WVWZZZAWZPY001626	Motor Gücü	70 kw
Ruhsat Motor No	DLA964874	Marka	Volkswagen
Motor Hacmi	999cc	Rengi	BEYAZ
Model	Polo	İlk Tescil Tarihi	09-11-2022
Sonraki Muayene Tar.	11-08-2025	Model Yılı	2022
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA
Kapı Sayısı	5 Kapı		


Donanım Bilgileri

2. Araç Anahtarı	Xenon - Led Far	Çelik Jant
------------------	-----------------	------------

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Maslak Şubesi
Atatürk Oto Sanayi Sitesi 2. Kısım 12. Sokak No: 441-442 Maslak /
İstanbul maslak3401@dexpert.com.tr 0212 709 96 02 SARIYER İSTANBUL

Rapor Tarihi:	18.04.2025 15:03	Bayi No:	3401	Sayfa:	3/9
Rapor No:	34-01-1363018	Araç Giriş Tarihi:	18.04.2025 14:41	Araç Çıkış Tarihi:	18.04.2025 15:03
Mersis No:	0309073518100001				

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı **B/2: Lokal Boyalı** **D: Değişmiş**
*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Maslak Şubesi
Atatürk Oto Sanayi Sitesi 2. Kısım 12. Sokak No: 441-442 Maslak /
İstanbul maslak3401@dexpert.com.tr 0212 709 96 02 SARIYER İSTANBUL

Rapor Tarihi: 18.04.2025 15:03 Bayi No: 3401 Sayfa: 4/9
Rapor No: 34-01-1363018 Araç Giriş Tarihi: 18.04.2025 14:41 Araç Çıkış Tarihi: 18.04.2025 15:03
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1 m/km	0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	301	312	3
2. Aks	298	301	1
El Freni	218	222	2

Verimlilik

93

Sapma yüzdelikleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	185/65/R15	88T	7 mm	Kışlık
Sol Arka	185/65/R15	88T	7 mm	Kışlık
Sağ Ön	185/65/R15	88T	7 mm	Kışlık
Sağ Arka	185/65/R15	88T	7 mm	Kışlık

Tramer Sorgulaması

***1626 şasi nolu VOLKSWAGEN POLO 1.0 TSI 95 DSG LIFE markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Maslak Şubesi
Atatürk Oto Sanayi Sitesi 2. Kısım 12. Sokak No: 441-442 Maslak /
İstanbul maslak3401@dexpert.com.tr 0212 709 96 02 SARIYER İSTANBUL

Rapor Tarihi:	18.04.2025 15:03	Bayi No:	3401	Sayfa:	5/9
Rapor No:	34-01-1363018	Araç Giriş Tarihi:	18.04.2025 14:41	Araç Çıkış Tarihi:	18.04.2025 15:03
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Maslak Şubesi
Atatürk Oto Sanayi Sitesi 2. Kısım 12. Sokak No: 441-442 Maslak /
İstanbul maslak3401@dexpert.com.tr 0212 709 96 02 SARIYER İSTANBUL

Rapor Tarihi: 18.04.2025 15:03
Rapor No: 34-01-1363018
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3401
Araç Giriş Tarihi: 18.04.2025 14:41

Sayfa: 6/9
Araç Çıkış Tarihi: 18.04.2025 15:03



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Maslak Şubesi
Atatürk Oto Sanayi Sitesi 2. Kısım 12. Sokak No: 441-442 Maslak /
İstanbul maslak3401@dexpert.com.tr 0212 709 96 02 SARIYER İSTANBUL

Rapor Tarihi:	18.04.2025 15:03	Bayi No:	3401	Sayfa:	7/9
Rapor No:	34-01-1363018	Araç Giriş Tarihi:	18.04.2025 14:41	Araç Çıkış Tarihi:	18.04.2025 15:03
Mersis No:	0309073518100001				



Vuruk



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ
> Ezik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka >
Ezik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka >
Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön >
Ezik

Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Maslak Şubesi
Atatürk Oto Sanayi Sitesi 2. Kısım 12. Sokak No: 441-442 Maslak /
İstanbul maslak3401@dexpert.com.tr 0212 709 96 02 SARIYER İSTANBUL

Rapor Tarihi: 18.04.2025 15:03 Bayi No: 3401 Sayfa: 8/9
Rapor No: 34-01-1363018 Araç Giriş Tarihi: 18.04.2025 14:41 Araç Çıkış Tarihi: 18.04.2025 15:03
Mersis No: 0309073518100001



Tampon, arka, Reflektör, sol > Hasarlı



Tampon, arka, Arka tampon > Hasarlı



Tampon, arka, Arka tampon > Hasarlı



Tampon, arka, Arka tampon > Hasarlı



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Hasarlı



Camlar, Ön cam > Taş izi



İlave parçalar, ön, Ön panjur > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Aracın muhtelif yerlerinde ezik ve çizikler mevcut. Araç boyasında deformasyonlar , reçine izleri ve yoğun metal tozları mevcut. Fren gruplarında aşınmalar mevcut. Ön cam sileceği ses yapıyor.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Maslak Şubesi
Atatürk Oto Sanayi Sitesi 2. Kısım 12. Sokak No: 441-442 Maslak /
İstanbul maslak3401@dexpert.com.tr 0212 709 96 02 SARIYER İSTANBUL

Rapor Tarihi:	18.04.2025 15:03	Bayi No:	3401	Sayfa:	9/9
Rapor No:	34-01-1363018	Araç Giriş Tarihi:	18.04.2025 14:41	Araç Çıkış Tarihi:	18.04.2025 15:03
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araçta stepne mevcut.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası